



Immagine 3. Vista dell'area oggetto dell'osservazione. Ripresa fotografica effettuata nel mese di Maggio 2018.



Immagine 4. Accesso all' area oggetto dell'osservazione da via del Palazzo. Ripresa fotografica effettuata nel mese di Maggio 2018.



Immagine 5. Vista dell'area immediatamente circostante la zona oggetto dell'osservazione. Tipologie edilizie. Imbocco via del Palazzo. Fonte:Google street view. 2018.



Immagine 6. Vista dell'area immediatamente circostante la zona oggetto dell'osservazione. Fabbricati in uscita dal centro abitato. Fonte:Google street view. 2018.



Immagine 7. Vista dell'area immediatamente circostante la zona oggetto dell'osservazione. Imbocco via del Palazzo. Fonte:Google street view. 2018.



Immagine 8. Intervento di edilizia residenziale in via Marzabotto. Ripresa fotografica effettuata nel Maggio 2018.



Immagine 9. Vista dell'area immediatamente circostante la zona oggetto dell'osservazione. Area oggetto di Intervento Convenzionato **AB_IC04**. Ripresa fotografica effettuata nel mese di Maggio 2018.