
## COMUNE DI MONTEPULCIANO

PROVINCIA DI SIENA

TOPONIMO LOCALITA' ABBADIA Via Della Resistenza SCHEDE N.
1
(Pertinenza)

FOGLIO N° 26 (all.B) Part. 17





DATAZIONE (RIFERIMENTI CARTOGRAFICI)

CATASTO TOSCANO
CATASTO IMPIANTO
SUCCESSIVO

### COLLOCAZIONE TERRITORIALE

TERRENO PIANEGGIANTE TERRENO IN PENDENZA: PENDENZA LEGGERA PENDENZA ACCENTUATA CRINALE

### STATO D'USO

ABITATO
ABITATO PARZIALMENTE
DISABITATO
INTERVENTI IN ATTO
ALTRO\_\_\_\_\_

#### TIPOLOGIA INSEDIAMENTO

NUCLEO COMPLESSO
EDIFICIO SEMPLICE
VILLA
CASTELLO/TORRE
EDIFICIO RELIGIOSO
EDIFICIO PRODUTTIVO

# DESTINAZIONE PREVALENTE

RESIDENZIALE (MONOFAMILIARE)
RESIDENZIALE (PLURIFAMILIARE)
RURALE PRODUTTIVO
SERVIZI
TURISTICO/RICETTIVO
ALTRO X ESSICIATO

# DESTINAZIONE PIANO TERRA

CANTINA
RIMESSA
NEGOZIO
UFFICIO
ALTRO EX ESSICCIATOIO

## CARATTERI ARCHITETTONICI SIGNIFICATIVI:

PORTICO

**BALCONE** 

CORNICI MARCAPIANO

LOGGIA

POZZO

CORTE

**FORNO** 

NOTE

## NUMERO DEI PIANI

**SEMINTERRATO** 

TERRA

PRIMO

**SECONDO** 

**TERZO** 

PORZIONE DI EDIFICIO OLTRE L'ULTIMO LIVELLO

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E STATO DI CONSERVAZIONE: NUCLEO ORIGINARIO						
STRUTTURE VERTICALI:	СМ	В	CARATTERISTICHE DELLE AP			
MATTONI		<u>Б</u>	☐ CON STIPITI E ARCHITRAVE	C M B		
□ PIETRAME			CON MOSTRE O CORNICI			
☐ PIETRA SQUADRATA			☐ CON BOZZE SQUADRATE			
☐ MISTO MATTONI/INTONACO			☐ CON INFERRIATE			
☐ C.A./LATERIZIO			☐ CON DAVANZALE			
□ ALTRO			X SENZA RIFINITURE			
INFISSI FINESTRE:			DISPOSITIVI DI OSCURAMENT	O'		
	C M	В		C M B		
☐ IN LEGNO			PERSIANE			
☐ IN FERRO			□ SPORTELLI			
☐ IN ALLUMINIO			☐ AVVOLGIBILI			
□ ALTRO			☐ SCURI INTERNI			
GRONDA:	0. 14.	D	MATERIALI DI GRONDA:			
SPORGENTE		B □		СМВ		
☐ A FILO MURO			CORRENTI IN LEGNO  TRAVETTI IN C.A.			
☐ ASSENTE			MEZZANE			
		_	☐ LASTRE PIETRA			
			☐ LASTRE COTTO			
			☐ TAVELLA INTONACATA			
COPERTURA:	C M	n	MANTO DI COPERTURA:			
☐ A UNA FALDA	C M :	В		C M B		
A DUE FALDE		П	☐ COPPI☐ EMBRICI			
☐ A PADIGLIONE			COPPI/EMBRICI			
☐ A TERRAZZA			☐ LASTRE PIETRA			
☐ COMPOSITA			MARSIGLIESI			
☐ ALTRO			☐ ALTRO			
ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL'AREA DI PERTINENZA			CARATTERE DELLE ALTERAZIO RILEVABILI	NI		
MARCIAPIEDI			OCCUPATIONE DI COPTILI O SPAT	I ADEDTI		
ZONA PAVIMENTATA/AIA:	OCCUPAZIONE DI CORTILI O SPAZI APERTI					
☐ STERRATA  【 LASTRICATA	□ VOLUMI A SBALZO					
☐ MATTONATA	☐ LOGGE O PORTICATI TAMPONATI					
☐ FONTANA/VASCA/STAGNO	☐ SOPRAELEVAZIONE PARZIALE					
RECINZIONE	☐ SOPRAELEVAZIONE TOTALE					
☐ GIARDINO	☐ VOLUMI AGGIUNTI					
ALBERATURE	☐ TERRAZZI AGGIUNTI					
☐ PISCINA☐ POZZO	☐ APERTURE AGGIUNTE E/O MODIFICATE					
□ ALTRO						
VIABILITA' DI ACCESSO			☐ MODIFICHE STRUTTURALI			

STRADA PROVINCIALE/COMUNALE		ALTERAZIO	ONI DELLE FINITURE			
☐ STRADA VICINALE/PODERALE: ☐ STERR	STRADA VICINALE/PODERALE:					
10.000 PMR000 PM	ECCIATA					
☐ ASFAI	LTATA					
FASE ACCRESCIMENTO 1: ISO	LATO 🗆	IN ADERENZA	AL FABBRICATO PRINCIPALE			
DESTINAZIONE	ELEMENTI E	DILIZI				
ANNESSO AGRICOLO	COPERTURE:	TIPOLOGIA	☐ CAPANNA			
MAGAZZINO/DEPOSITO			☐ PADIGLIONE ☐ ALTRO			
☐ GARAGE / RIMESSA VEICOLI		MANTO	☐ LATERIZIO ☐ LAMIERE			
□ STALLA			ALTRO			
□ ALTRO	MURATURE:		☐ LATERIZIO A VISTA ☐ PIETRAME A VISTA			
			☐ MISTO ☐ PREFABBRICATO IN C.A. ☐ INTONACATO			
STATO DI CONSERVAZIONE			ALTRO			
☐ CATTIVO	INFISSI		☐ LEGNO ☐ METALLICO			
☐ MEDIO			☐ ALTRO ASSENTI			
☐ BUONO						
FASE ACCRESCIMENTO 2:   ISO	LATO $\square$	IN ADEDENZA	AL FABBRICATO PRINCIPALE			
FASE ACCRESCIMENTO 2: ISOLATO IN ADERENZA AL FABBRICATO PRINCIPALE  DESTINAZIONE ELEMENTI EDILIZI						
	COPERTURE:					
☐ ANNESSO AGRICOLO		TIPOLOGIA	☐ CAPANNA ☐ PADIGLIONE			
☐ MAGAZZINO/DEPOSITO			□ ALTRO			
GARAGE / RIMESSA VEICOLI		MANTO	☐ LATERIZIO ☐ LAMIERE			
STALLA			□ ALTRO			
ALTRO	MURATURE:		☐ LATERIZIO A VISTA ☐ PIETRAME A VISTA			
			☐ MISTO ☐ PREFABBRICATO IN C.A.			
STATO DI CONSERVAZIONE			☐ INTONACATO ☐ ALTRO			
☐ CATTIVO	INFISSI		LEGNO			
□ MEDIO			☐ METALLICO ☐ ALTRO			
□ BUONO						
EDIFICIO PRODUTTIVO:   ISOLATO   IN ADERENZA AL FABBRICATO PRINCIPALE						
DESTINAZIONE	ELEMENTI E	EDILIZI				
☐ ANNESSO AGRICOLO	COPERTURE:	TIPOLOGIA	□ CAPANNA			
☐ MAGAZZINO/DEPOSITO		III OLOGIII	☐ PADIGLIONE ☐ ALTRO			
☐ GARAGE / RIMESSA VEICOLI		MANTO	☐ LATERIZIO			
1			LAMIERE			

□ ALTRO	MURATURE:	☐ LATERIZIO A VISTA ☐ PIETRAME A VISTA
STATO DI CONSERVAZIONE		<ul><li>☐ MISTO</li><li>☐ PREFABBRICATO IN C.A.</li><li>☐ INTONACATO</li></ul>
☐ CATTIVO		☐ ALTRO
☐ MEDIO	INFISSI	☐ LEGNO ☐ METALLICO
□ вионо		ALTRO