


COMUNE DI MONTEPULCIANO PROVINCIA DI SIENA	TOPONIMO LOCALITA' MONTEPULCIANO VIA DELL'ORIOLO N.4	SCHEDA N.	FOGLIO N° 118 PART. N° 197 sub 1 - 2
--	--	-----------	--



DATAZIONE (RIFERIMENTI CARTOGRAFICI) X CATASTO TOSCANO 1823 CATASTO D'IMPIANTO 1942 SUCCESSIVO AL 1942	COLLOCAZIONE TERRITORIALE TERRENO PIANEGGIANTE X TERRENO IN PENDENZA: X PENDENZA LEGGERA PENDENZA ACCENTUATA CRINALE	STATO D'USO ABITATO ABITATO PARZIALMENTE X DISABITATO INTERVENTI IN ATTO ALTRO _____
--	---	--

TIPOLOGIA INSEDIAMENTO NUCLEO COMPLESSO X EDIFICIO SEMPLICE VILLA CASTELLO / TORRE EDIFICIO RELIGIOSO EDIFICIO PRODUTTIVO	DESTINAZIONE PREVALENTE X RESIDENZIALE (MONOFAMILIARE) RESIDENZIALE (PLURIFAMILIARE) RURALE PRODUTTIVO SERVIZI TURISTICO / RICETTIVO ALTRO _____	DESTINAZIONE PIANO TERRA CANTINA RIMESSA NEGOZIO UFFICIO X RESIDENZA
--	---	---

CARATTERI ARCHITETTONICI SIGNIFICATIVI: PORTICO BALCONE CORNICI MARCAPIANO LOGGIA POZZO CORTE FORNO NOTE	ANGOLARI MATTONI/PIETRA TORRE X MATTONI FACCIA VISTA COLOMBAIA ARCHI ELEMENTI SACRI ALTRO _____	NUMERO DEI PIANI X SEMINTERRATO X TERRA X PRIMO SECONDO TERZO PORZIONE DI EDIFICIO OLTRE L'ULTIMO LIVELLO (SOTTOTETTO)
--	--	---

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E STATO DI CONSERVAZIONE

STRUTTURE VERTICALI:

	C	M	B
X MATTONI			
PIETRAME			
PIETRA SQUADRATA			
MISTO MATTONI/PIETRA	X		
C.A./LATERIZIO			
ALTRO BLOCCO TUFO			

INFISSI FINESTRE:

	C	M	B
X IN LEGNO		X	
IN FERRO			
IN ALLUMINIO			
ALTRO _____			

GRONDA:

	C	M	B
X SPORGENTE		X	
A FILO MURO			
ASSENTE			

COPERTURA:

	C	M	B
A UNA FALDA			
A DUE FALDE			
X A PADIGLIONE		X	
A TERRAZZA			
COMPOSITA			
ALTRO _____			

CARATTERISTICHE DELLE APERTURE:

	C	M	B
CON STIPITI E ARCHITRAVE			
CON MOSTRE O CORNICI			
CON BOZZE SQUADRATE			
X CON INFERIATE		X	
X CON DAVANZALE			X
X SENZA FINITURE			

DISPOSITIVI DI OSCURAMENTO:

	C	M	B
X PERSIANE		X	
SPORTELLI			
AVVOLGIBILI			
SCURI INTERNI			

MATERIALI DI GRONDA:

	C	M	B
CORRENTI IN LEGNO			
X TRAVETTI IN C.A.		X	
MEZZANE			
LASTRE PIETRA			
LASTRE COTTO			
X TAVELLE		X	
CEMENTO ARMATO			

MANTO DI COPERTURA:

	C	M	B
COPPI			
EMBRICI			
X COPPI/EMBRICI		X	
LASTRE PIETRA			
MARSIGLIESI			
ALTRO _____			

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL'AREA DI PERTINENZA

X MARCIAPIEDI

ZONA PAVIMENTATA / AIA:

STERRATA
LASTRICATA
MATTONATA

FONTANA / VASCA / STAGNO

X RECINZIONE

GIARDINO

X ALBERATURE

PISCINA

POZZO

ALTRO _____

VIABILITA' DI ACCESSO:

X STRADA PROVINCIALE / **COMUNALE**

STRADA VICINALE / PODERALE:

STERRATA
IMBRECCIATA
X ASFALTATA

CARATTERE DELLE ALTERAZIONI RILEVABILI

OCCUPAZIONE DI CORTILI O SPAZI APERTI

VOLUMI A SBALZO

LOGGE O PORTICATI TAMPONATI

SOPRAELEVAZIONE PARZIALE

SOPRAELEVAZIONE TOTALE

X VOLUMI AGGIUNTI IN EPOCA STORICA

X TERRAZZI AGGIUNTI

X APERTURE AGGIUNTE E / O MODIFICATE

X MODIFICHE STRUTTURALI

X ALTERAZIONI DELLE FINITURE

ALTRO CASA DI RECENTE COSTRUZIONE

EDIFICIO PERTINENZIALE :	ISOLATO	<input checked="" type="checkbox"/> IN ADERENZA AL FABBRICATO PRINCIPALE
DESTINAZIONE	ELEMENTI EDILIZI	
ANNESSO AGRICOLO	COPERTURE:	
MAGAZZINO / DEPOSITO	TIPOLOGIA	CAPANNA PADIGLIONE <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO - UNA FALDA
<input checked="" type="checkbox"/> GARAGE / RIMESSA VEICOLI	MANTO	<input checked="" type="checkbox"/> LATERIZIO LAMIERE ALTRO _____
STALLA		
ALTRO _____	MURATURE:	<input checked="" type="checkbox"/> LATERIZIO A VISTA PIETRAME A VISTA MISTO PREFABBRICATO IN C.A. INTONACATO ALTRO _____
STATO DI CONSERVAZIONE		
CATTIVO		
<input checked="" type="checkbox"/> MEDIO	INFISSI:	<input checked="" type="checkbox"/> LEGNO METALLICO ALTRO _____
BUONO		

EDIFICIO PERTINENZIALE:	ISOLATO	<input checked="" type="checkbox"/> IN ADERENZA AL FABBRICATO PRINCIPALE
DESTINAZIONE	ELEMENTI EDILIZI	
ANNESSO AGRICOLO	COPERTURE:	
<input checked="" type="checkbox"/> MAGAZZINO / DEPOSITO	TIPOLOGIA	CAPANNA PADIGLIONE <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO AD UNA FALDA
GARAGE / RIMESSA VEICOLI	MANTO	<input checked="" type="checkbox"/> LATERIZIO LAMIERE ALTRO _____
STALLA		
ALTRO _____	MURATURE:	<input checked="" type="checkbox"/> LATERIZIO A VISTA PIETRAME A VISTA MISTO PREFABBRICATO IN C.A. INTONACATO ALTRO _____
STATO DI CONSERVAZIONE		
CATTIVO		
<input checked="" type="checkbox"/> MEDIO	INFISSI:	<input checked="" type="checkbox"/> LEGNO METALLICO ALTRO _____
BUONO		

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





